	INFORME DE ACTIVIDADES HSEQ		R-HSE-015
	Revisión No: 02	Fecha de revisión: Enero 9 de 2009	Página 1 de 4
	Revisado por: Director HSEQ	Aprobado por: Gerente	


NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Jornada de Seguridad Vial en Caserío la balsa y Peaje la libertad (vía Villavicencio – Puerto López) programado por ECOPETROL
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Efectuar la inspección vial de los vehículos que transportan Crudo Rubiales

FECHA		HORA		LUGAR
INICIO	FINAL	INICIO	FINAL	
14-05-09	15-05-09	9:00 AM	4:00 PM	Caserío la Balsa y Peaje la Libertad (vía Villavicencio – Puerto López)

ASISTENTES	CARGO	EMPRESA
Nelson Javier Reyes Álvarez	Practicante HSEQ	COVOLCO
Daira Juliana Londoño	Profesional HSE	ECOPETROL
Luis González	Supervisor HSE de Campo	COLTANQUES
Omar Correa Pérez	Supervisor base 1 Puerto Gaitan	SOS CONTINGENCIAS

ACTIVIDADES A REALIZAR
1. Seguimiento y control del cumplimiento de las normas establecidas de seguridad vial
2. Inspecciones físicas a los vehículos
3. Verificación de la documentación requerida para el transporte de mercancías peligrosas
4. Charlas educativas a los conductores
5. Revisión elementos de Kit derrames, equipo carretera, botiquín, extintores.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
<p>Se adelanto la Jornada de Seguridad vial, ubicando el puesto de control con el apoyo de la Policía de Carreteras en el sitio caserío la balsa (vía Villavicencio – Puerto López) el día 13 de mayo y en el sitio peaje la libertad (vía Villavicencio – Puerto López) el día 14 de mayo. La actividad estuvo a cargo de las empresas, COVOLCO, COLTANQUES, ECOPETROL, desarrollada por cada uno de los Coordinadores HSE.</p> <p>La jornada se inicia con la socialización a los conductores de la actividad, solicitando que se estacionaran de forma segura, se procede a realizar una inspección física de los vehículos, inspección visual de los extintores, revisión de los elementos del kit de derrames, elementos de protección personal, botiquín, elementos del kit de carretera, se reviso la guía de transporte y los documentación del vehículo y conductor.</p> <p>Se realizaron charlas educativas en, manejo defensivo e importancia de revisar la guía de transporte corroborando que los datos suministrados en ella se encuentren correctos, a todos los conductores, por parte de ECOPETROL.</p> <p>Se realizo una divulgación de los controles a los conductores, explicándoles la importancia del cumplimiento de las normas de HSE establecidas para lograr la disminución de la accidentalidad.</p> <p>La inspección se realizo a los vehículos que transportaban crudo Rubiales así no pertenecieran a la</p>

	INFORME DE ACTIVIDADES HSEQ		R-HSE-015
	Revisión No: 02	Fecha de revisión: Enero 9 de 2009	Página 2 de 4
	Revisado por: Director HSEQ	Aprobado por: Gerente	

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

operación de ECOPETROL.

Se efectuó el seguimiento ciego para determinar la presencia de acompañantes, la mayoría de los conductores cumplían con este requerimiento pero de igual forma se encontró que 2 conductores incumplían con el requisito y se movilizaban con acompañante.


REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía No. 1 Revisión documentación vehículos



Fotografía No. 2 Revisión extintores vehículos

	INFORME DE ACTIVIDADES HSEQ		R-HSE-015
	Revisión No: 02	Fecha de revisión: Enero 9 de 2009	Página 3 de 4
	Revisado por: Director HSEQ	Aprobado por: Gerente	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía No. 3 Charlas educativas

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y COMPROMISOS

La jornada se adelanto sin ningún inconveniente, siempre se conto con el acompañamiento de la Policía de Carreteras y de la empresa SOS CONTINGENCIAS la cual fue fundamental para el éxito de la jornada.


Durante los días de la actividad se logró un cubrimiento aproximado de 110 conductores, se observó gran flujo de carrotaques por esta ruta, debido principalmente a la ubicación en que se realizó la actividad.

La mayoría de las novedades se presentaron en el incumplimiento con respecto a las llantas de repuesto ya que cuentan con ellas pero en muy mal estado o en la gran mayoría contaban con solo una llanta de repuesto.

Se encontraron vehículos con pequeñas fisuras en tanque pero ninguno de ellos pertenecía a COVOLCO.

Otra de las novedades que se presentaron fue la falta de extintores en los vehículos, no cuentan con el numero extintores requeridos, casi siempre hacia falta el extintor de la cabina, de igual forma se encontraron numerosos extintores descargados y vencidos.

Durante el seguimiento ciego se evidencio que 2 conductores se movilizaban con acompañante, ninguno de los conductores pertenecía a COVOLCO.

	INFORME DE ACTIVIDADES HSEQ		R-HSE-015
	Revisión No: 02	Fecha de revisión: Enero 9 de 2009	Página 4 de 4
	Revisado por: Director HSEQ		Aprobado por: Gerente

ELABORADO POR		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Nelson Javier Reyes Álvarez	Practicante HSEQ	

FECHA DE ELABORACIÓN:	18-05-09
-----------------------	----------