


## Demarcación y señalización del taller de mecánica:


Planos:



**Ilustración 1 Taller de Mecánica en 3D<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Elaboración propia.



**Ilustración 2 Taller de Mecánica<sup>2</sup> 2D**

El taller de mecánica debe contar con la siguiente señalización, la cual debe estar ubicada en la pared de fondo de el taller:



**Ilustración 3**



**Ilustración 4**

---

<sup>2</sup> Elaboración propia.



### Ilustración 5

Las líneas amarilla demarcan la zona de entrada de vehículos.  
Es importante señalar la altura maxima del taller.


Afuera del taller en la parte superior se encuentra señalizado de la siguiente manera :



### Ilustración 6

## Demarcación y señalización del taller de torno


Planos:



### Ilustración 7 Taller de Torno 3D<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Elaboración propia.



**Ilustración 8 Taller de Torno 2D<sup>4</sup>**

Las líneas amarilla demarcan la zona por la cual se puede caminar.

El taller de torno debe contar con la siguiente señalización:



**Ilustración 9**



**Ilustración 10**



**Ilustración 11**

---

<sup>4</sup> Elaboración propia.



**Ilustración 12**

Afuera del taller en la parte superior se encuentra señalizado de la siguiente manera :



**Ilustración 13**

**Demarcación y señalización del taller de soldadura**

**Planos:**





**Ilustración 17**



**Ilustración 18**

Afuera del taller en la parte superior se encuentra señalizado de la siguiente manera :



**Ilustración 19**