

# FICHA DE ANÁLISIS DE OBJETOS EN USO

FICHA N°

01

MARCA

Elegancia Tatiana

REFERENCIA

no tiene la ref

DESCRIPCIÓN DE  
PRENDASosten con acceso en el frente, con copas preformadas y push up incluido,  
de tirantes cruzados

USUARIA

mujer de 18 años, con mayor concentración de tejido adiposo en el area del abdomen  
y las caderas tipo morfológico quinoide gluteo femoral

TALLA

36



## ANALISIS

- el sosten al tener el acceso de la espalda a el centro frente resulta mas facil para la usuaria
- al rededor de los omoplatos y el perimetro de la linea por debajo del busto se distribuye el tejido adiposo hacia los lados y debajo, se entierra.
- las varillas de los costados se deforman con el uso, debido a que la espalda en la base se recoge y hace que genere una concavidad en esta.
- se observa que la copa apesar de tener push up no corresponde a la protuberancia de la mama dejando vaciaos en el centro de la copa.
- las tiras no se entierran casi debido a que el busto es pequeño

# FICHA DE ANÁLISIS DE OBJETOS EN USO

FICHA N°

02

MARCA

Mujer Latina, Penda Intima

REFERENCIA

no tiene la ref

DESCRIPCIÓN DE  
PRENDA

Sostén con copas preformadas y push up incluido, espalda y lateral sin costuras en corte laser

USUARIA

Mujer de 25 años, su mayor cantidad de tejido adiposo se encuentra en el vientre y las caderas, tipo morfológico quinoide gluteo femoral

TALLA

34



## ANÁLISIS

- la capacidad de la copa se mejora debido a la pieza adicional de la sisa, brindando mayor ajuste al seno
- al ser la base mas amplia y sin costuras , rodea el perímetro de la espalda sin distribuir el tejido al rededor de esta.
- la sisa en su perímetro distribuye el tejido adiposo hacia los lados generando marcas notorias en la espalda
- en los hombros se puede ver que la carga debido al busto no esta bien distribuida, se entierra y marca la piel

# FICHA DE ANÁLISIS DE OBJETOS EN USO

FICHA N°

03

**MARCA**

No se identifico la marca es americana

**REFERENCIA**

no tiene la ref

**DESCRIPCIÓN DE PRENDA**

sosten con copas preformadas y push up incluido, espalda y pechera con encaje, tiras en tela que recubre la copa

**USUARIA**

mujer de 34 años, con una distribución de tejido adiposo en el vientre, brazos y piernas tipo morfológico homogénea

**TALLA**

38



## ANALISIS

- la capacidad de la copa por la sisa no alcanza a cubrir la protuberancia de la mama, lo que genera que en el aro de la copa se entierre
- en el perímetro por debajo del busto se distribuye el tejido adiposo hacia los lados generando marcas notorias en la espalda por debajo de los pliegues
- en los hombros se puede ver que las tiras del brasier no están bien centradas y se deslizan hacia los lados
- la tira del sostén va desde la copa aproximadamente de 2 cm lo que mejora la carga del peso del busto

# FICHA DE ANÁLISIS DE OBJETOS EN USO

FICHA N°

04

MARCA

Victoria Secret

REFERENCIA

Linea Cotton

DESCRIPCIÓN DE PRENDA

sostén straple, con copa preformada y push up incluido, tirantes removibles

USUARIA

mujer de 18 años, con una distribución de tejido adiposo en el vientre, brazos y piernas tipo morfológico homogéneo

TALLA

36 B



## ANÁLISIS

- en los costados las varillas se entierran y se deforman creando una concavidad
- en el perímetro por debajo del busto se distribuye el tejido adiposo hacia los lados generando marcas notorias en la espalda por debajo de los pliegues
- debido a que no lleva las tiras del brasier no se posiciona en el punto adecuado, no queda una línea recta en el perímetro por debajo de la línea del busto

# FICHA DE ANÁLISIS DE OBJETOS EN USO

FICHA N°

05

MARCA

Sweet Kisses

REFERENCIA

Nlaser - 128E

DESCRIPCIÓN DE  
PRENDA


sostén con copa preformada y push up incluido, varillas laterales, en encaje y tejido de punto

USUARIA

mujer de 28 años, con mamoplastia y distribución de tejido adiposo en el vientre, brazos y piernas tipo morfológico androide abdominal

TALLA

44E



## ANÁLISIS

- la talla de la copa no corresponde a la talla de la usuaria por lo que el tejido mamario queda por fuera de la copa por debajo de la línea de esta.
- la capacidad de la copa por la sisa no alcanza a cubrir la protuberancia de la mama, lo que genera que en el aro de la copa se entierre
- en el perímetro por debajo del busto se distribuye el tejido adiposo hacia los lados generando marcas notorias en la espalda por debajo de los pliegues
- la usuaria debió quitar al contorno de espalda 8 cm para mejorar el ajuste, existe una desproporción con la espalda y la masa mamaria
- las tiras se entierran en el hombro generando marcas y el desplazamiento del tejido adiposo hacia los lados

# FICHA DE ANÁLISIS DE OBJETOS EN USO

FICHA N°

06

MARCA

Laura

REFERENCIA

9895

DESCRIPCIÓN DE PRENDA


sostén con copa preformada sin realce, aro metálico y varilla en costado, tirantes removibles

USUARIA

mujer de 49 años, con una distribución de tejido adiposo en el vientre, brazos y piernas tipo morfológico homogéneo

TALLA

40 C



## ANALISIS

- el sostén no esta cumpliendo con la funsion de sostener y posicionar el seno a la altura necesaria
- la capacidad de la copa por la sisa no alcanza a cubrir la protuberancia de la mama, lo que genera que en el aro por la sisa de la copa se entierre
- la varilla del costado se deforma y genera una forma cóncava que hace que se entierren las puntas en la piel
- en el perímetro por debajo del busto se distribuye el tejido adiposo hacia los lados generando marcas notorias en la espalda por debajo de los pliegues
- las tiras se entierran en el hombro generando marcas y el desplazamiento del tejido adiposo hacia los lados

# FICHA DE ANÁLISIS DE OBJETOS EN USO

FICHA N°

07

MARCA

Laura

REFERENCIA

no tiene la ref

DESCRIPCIÓN DE  
PRENDA

sostén con copa preformada sin realce, aro metálico y varilla en costado, tirantes removibles

USUARIA

mujer de 33 años, con una distribución de tejido adiposo en el vientre, brazos y piernas tipo morfológico homogéneo

TALLA

38 B



## ANÁLISIS

- el sostén no está cumpliendo con la función de sostener y posicionar el seno a la altura necesaria
- la varilla del costado se deforma y genera una forma cóncava que hace que se entierren las puntas en la piel
- en el perímetro por debajo del busto se distribuye el tejido adiposo hacia los lados generando marcas notorias en la espalda por debajo de los pliegues

# FICHA DE ANÁLISIS DE OBJETOS EN USO

FICHA N°

08

MARCA

Laura

REFERENCIA

no tiene la ref

DESCRIPCIÓN DE  
PRENDA

sostén con copa preformada sin realce, aro metálico y varilla en costado, tirantes removibles

USUARIA

mujer de 48 años, con una distribución de tejido adiposo en el vientre, caderas y piernas tipo morfológico guinoide gluteo femoral

TALLA

40B



## ANÁLISIS

- la talla de la copa no corresponde a la talla de la usuaria por lo que el tejido mamario queda por fuera de la copa por debajo de la línea de esta.
- en el perímetro por debajo del busto se distribuye el tejido adiposo hacia los lados generando marcas notorias en la espalda por debajo de los pliegues
- las tiras se entierran en el hombro generando marcas y el desplazamiento del tejido adiposo hacia los lados

# FICHA DE ANÁLISIS DE OBJETOS EN USO

FICHA N°

09

MARCA

Leonisa

REFERENCIA

011847B

DESCRIPCIÓN DE  
PRENDA

sostén con copa preformada sin realce, aro metálico y varilla en costado, tirantes removibles

USUARIA

mujer de 47 años, con una distribución de tejido adiposo en el vientre, caderas y piernas tipo morfológico guinoide gluteo femoral

TALLA

38B



## ANÁLISIS

- la talla de la copa no corresponde a la talla de la usuaria por lo que el tejido mamario queda por fuera de la copa por debajo de la línea de esta.
- la capacidad de la copa por la sisa no alcanza a cubrir la protuberancia de la mama, lo que genera que en el aro de la copa se entierre
- en el perímetro por debajo del busto se distribuye el tejido adiposo hacia los lados generando marcas notorias en la espalda por debajo de los pliegues
- las tiras se entierran en el hombro generando marcas y el desplazamiento del tejido adiposo hacia los lados