
	GRAN TIERRA ENERGY		Fecha: 07 de febrero de 2019
	INFORME LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA		Elaboró: Jorge Luis Noriega

Lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua
de la Sede San Alberto.

El día 07 de febrero de 2019, se inician actividades programadas para el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua lluvia y agua tratada de la Sede San Alberto.

1. Se programa durante el mes la reducción de niveles de agua de tal manera que garantice niveles mínimos para el día de inicio del lavado de tanques, sin afectar el suministro de a la red hidráulica de la las instalaciones de la Sede.
2. Se verifica el pre alistamiento de herramientas menores tales como: escoba, trapero, baldes, hidrolavadora y elementos de protección personal que garantizan el trabajo seguro en espacios confinados y manejo de sustancias químicas.
3. Una vez retirada el agua y lodos de los tanques, se procede a lavado de paredes y pisos internos del tanque con una hidrolavadora y escobas, se usan traperos y baldes para la evacuación del agua restante, jabón y solución clorada para la desinfección.

- Retiro de agua y lodos del fondo del tanque de almacenamiento de agua lluvia.



- Lavado y desinfección de tanque de almacenamiento de agua lluvia.



GRAN TIERRA ENERGY

INFORME LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

**Fecha:
07 de
febrero de
2019**

**Elaboró:
Jorge Luis
Noriega**



- Lavado y desinfección de tanque de almacenamiento de agua lluvia.





GRAN TIERRA ENERGY

INFORME LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

Fecha:
07 de
febrero de
2019

Elaboró:
Jorge Luis
Noriega



Conclusiones:

Se desarrolla la actividad de lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua en completa normalidad y sin contratiempos.

Los tanques quedan limpios sin sedimentos en óptimas condiciones para continuar con el almacenamiento de agua lluvia y agua tratada.