



## FORMATO PARA REALIZAR INSPECCIONES DE S&SO PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### INFORMACIÓN GENERAL

**OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN:** VERIFICAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES LOCATIVAS DE LA EMPRESA, CON EL FIN DE ESTABLECER CONTROLES PARA MINIMIZAR POSIBLES PELIGROS QUE SE EVIDENCIE DURANTE EL RECORRIDO.

**RESPONSABLE:** Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO)




**PERIODICIDAD:**


☐ Mensual ☒ Bimensual ☐ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual ☐ Otra

**LUGAR:** OFICINAS SEDE MONTERÍA

**FECHA DE REALIZACIÓN:** 26/09/2011

**ALCANCE:** SEGUNDO PISO

ITEM DE INSPECCIÓN	HALLAZGO					OBSERVACIONES
	CONFORME	MENOR	MAYOR	CRÍTICO	N/A	
ESTADO DE LAS PAREDES		X				<p><b>OFICINA JEFE ÁREA DE PLANEACIÓN:</b> Se evidencia daño en la pared al lado de la persiana como se muestra en la siguiente imagen:</p>  <p>Se encuentra en pésimo estado un toma corriente, el cual genera riesgos de corto circuito, incendio y contacto directo con AC-DC como muestra la imagen:</p> 
ESTADO DE LA PINTURA		X				<p><b>OFICINA JEFE ÁREA CONTROL DE OPERACIONES:</b> Se evidencia pintura en mal estado como lo muestra la imagen:</p> 

ITEM DE INSPECCIÓN	HALLAZGO					OBSERVACIONES
	CONFORME	MENOR	MAYOR	CRÍTICO	N/A	
ESTADO DE LAS LUMINARIAS		X				<p>En general las balastas y los protectores se encuentran en buen estado, pero muchos tubos fluorescentes se encuentran dañados; a continuación la relación de los tubos dañados:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secretarias: 1 tubo dañado encima del puesto de Ana Agamez.</li> <li>2. Of. Yamile González: 3 tubos dañados.</li> <li>3. Of. Elsa Arias: 1 tubo dañado.</li> <li>4. Of. Julio Angulo: 6 tubos dañados.</li> <li>5. Of. Juan Acevedo: 4 tubos dañados.</li> <li>6. Pasillo frente of. Elsa Arias: Dos balastas oxidadas y dañados los tubos.</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Of. Rafael Piedrahita: Tres tubos dañados.</li> <li>8. Of. Rafael Amaya: 5 tubos dañados.</li> </ol>
ESTADO DE LA ESCALERA	X					En general la escalera se encuentra en muy buen estado.
ESTADO DE PISOS	X					Los pisos se encuentran en excelente estado.
ESTADO DE TECHOS		X				Se evidencia mucha suciedad y polvo en las rejillas de los ductos de recirculación de aires acondicionados de todas las oficinas, lo cual genera riesgos de enfermedades de carácter respiratorio. Se recomienda colocar filtros en los ductos y limpiarlos de forma periódica por el personal de oficios varios.
ESTADO DE LAS PUERTAS	X					Las puertas se encuentran en perfecto estado.
ESTADO DE LAS CANALETAS METÁLICAS	X					Las canaletas metálicas de las oficinas se encuentran en perfecto estado.

**Persona(s) entrevistada(s):** ELSA ARIAS C., RAFAEL AMAYA, ANA AGÁMEZ, MÓNICA CORREA, LUZ NAVITH PRIOLÓ.

#### Análisis de lecciones aprendidas:

---



---



---



---