



FORMATO PARA REALIZAR INSPECCIONES DE S&SO PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN GENERAL

OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN: VERIFICAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES LOCATIVAS DE LA EMPRESA, CON EL FIN DE ESTABLECER CONTROLES PARA MINIMIZAR POSIBLES PELIGROS QUE SE EVIDENCIE DURANTE EL RECORRIDO.

RESPONSABLE: Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO)



PERIODICIDAD:



☐ Mensual ☒ Bimensual ☐ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual ☐ Otra




LUGAR: OFICINAS SEDE MONTERÍA


FECHA DE REALIZACIÓN: 26/09/2011

ALCANCE: ÁREA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

ITEM DE INSPECCIÓN	HALLAZGO					OBSERVACIONES
	CONFORME	MENOR	MAYOR	CRÍTICO	N/A	
ESTADO DE LAS PAREDES			X			<p>Entrada archivo: Marco de la puerta quebrado y con grietas</p>  <p>Entrada archivo móvil: Pared quebrada rajada y con grietas</p> 

ITEM DE INSPECCIÓN	HALLAZGO					OBSERVACIONES
	CONFORME	MENOR	MAYOR	CRÍTICO	N/A	
ESTADO DE LA PINTURA			X			<p>En general las paredes de archivo y correspondencia se encuentran sucias .</p>  <p>Área archivo móvil: Paredes sucias debajo de los marcos de las ventanas</p> 

ITEM DE INSPECCIÓN	HALLAZGO					OBSERVACIONES
	CONFORME	MENOR	MAYOR	CRÍTICO	N/A	
ESTADO DE LAS LUMINARIAS		X				<p>En general las balastas y los protectores se encuentran en buen estado, pero muchos tubos fluorescentes se encuentran dañados; a continuación la relación de los tubos dañados:</p> <p>5 tubos fluorescentes dañados en la oficina de archivo</p> <p>3 tubos fluorescentes de los largos y 1 fluorescente normal dañados en archivos móviles</p>  
ESTADO DE LA ESCALERA	X					En general la escalera se encuentra en muy buen estado.
ESTADO DE PISOS		X				<p>Archivo: En general el piso se encuentra en buen estado</p> <p>Correspondencia: Baldosas en mal estado</p> 

ITEM DE INSPECCIÓN	HALLAZGO					OBSERVACIONES
	CONFORME	MENOR	MAYOR	CRÍTICO	N/A	
ESTADO DE TECHOS		X				Cielo raso: Dos de los cuadros de yeso se encuentran rajados 
ESTADO DE LAS PUERTAS	X					Las puertas se encuentran en perfecto estado.
ESTADO DE LAS CANALETAS METÁLICAS	X					Las canaletas metálicas de las oficinas se encuentran en perfecto estado.

Persona(s) entrevistada(s): OSCAR MARTINEZ, MERY MARTINEZ, JAIRO VELLOJÍN.

Análisis de lecciones aprendidas: