



FORMATO PARA REALIZAR INSPECCIONES DE S&SO PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN GENERAL

OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN: VERIFICAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES LOCATIVAS DE LA EMPRESA, CON EL FIN DE ESTABLECER CONTROLES PARA MINIMIZAR POSIBLES PELIGROS QUE SE EVIDENCIEN DURANTE EL RECORRIDO.

RESPONSABLE: Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO)



PERIODICIDAD:




☐ Mensual ☒ Bimensual ☐ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual ☐ Otra




LUGAR: OFICINAS SEDE MONTERÍA


FECHA DE REALIZACIÓN: 26/09/2011

ALCANCE: ÁREA DE SISTEMAS, AMBIENTAL, SALA DE JUNTAS
PRIMER PISO, SALIDA DE EMERGENCIA

ITEM DE INSPECCIÓN	HALLAZGO					OBSERVACIONES
	CONFORME	MENOR	MAYOR	CRÍTICO	N/A	
ESTADO DE LAS PAREDES		X				<p>Oficina de sistemas: Presencia de humedad y grietas menores en la pared</p>  

ITEM DE INSPECCIÓN	HALLAZGO					OBSERVACIONES
	CONFORME	MENOR	MAYOR	CRÍTICO	N/A	
ESTADO DE LA PINTURA		X				<p>Área de sistemas: Paredes sucias</p>  <p>Salida de emergencia: Falta de pintura</p>  <p>Baños indígenas: Pared baño de hombres si baldosas arriba del marco de la puerta</p> 

ITEM DE INSPECCIÓN	HALLAZGO					OBSERVACIONES
	CONFORME	MENOR	MAYOR	CRÍTICO	N/A	
ESTADO DE LAS LUMINARIAS		X				<p>Área de sistemas: Tubos fluorescentes sin balastas.</p>  <p>Relación de tubos fluorescentes dañados: 4 tubos largos oficina área de sistemas 4 tubos largos ambiental (peces) 1 tubo pequeño pasillo entrada a oficina área de sistemas 8 tubos pequeños sala de juntas</p> 
ESTADO DE LA ESCALERA	X					En general la escalera se encuentra en muy buen estado.
ESTADO DE PISOS		X				<p>Salida de emergencia:</p>  <p>En general los pisos se encuentran en buen estado.</p>
ESTADO DE TECHOS		X				Se evidencia mucha suciedad y polvo en las rejillas de los ductos de recirculación de aires acondicionados de todas las oficinas, lo cual genera riesgos de enfermedades de carácter respiratorio. Se recomienda colocar filtros en los ductos y limpiarlos de forma periódica por el personal de oficios varios.

ITEM DE INSPECCIÓN	HALLAZGO					OBSERVACIONES
	CONFORME	MENOR	MAYOR	CRÍTICO	N/A	
ESTADO DE LAS PUERTAS		X				Oficina de sistemas: La puerta del aire acondicionado no sierra adecuadamente 
ESTADO DE LAS CANALETAS METÁLICAS	X					Las canaletas metálicas de las oficinas se encuentran en perfecto estado.

Persona(s) entrevistada(s): WILLIAN HOYOS, JAIME PINEDA, DINA MARÍA SIERRA, LINDA MORALES, OSCAR PEREZ, OLGA RUÍZ, EDWUAR TÁMARA, AMADA.

Análisis de lecciones aprendidas:
