

CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD EN TRANSITO

FECHA	HORA (0-23)	DÍA DE LA SEMANA	EVENTO	RUTA	TIPO DE VEHICULO	OFICIO	PROPIO / TERCERIZADO	¿CUANTAS HORAS LLEVABA EL CONDUCTOR LABORANDO ANTES DEL ACCIDENTE?	CAUSAS INMEDIATAS	CAUSAS BÁSICAS	PARTE DEL CUERPO AFECTADA	TIPO DE LESIÓN	No. DIAS DE INCAPACIDAD	ACCIDENTE MORTAL TRABAJADOR O CONTRATISTA DE LA EMPRESA	NÚMERO DE VÍCTIMAS	ACCIDENTE MORTAL AFECTA A TERCEROS (COMUNIDAD)	NÚMERO DE VÍCTIMAS	ACCIONES REALIZADAS DESPUES DEL EVENTO
31-jul-19	4:00 p.m.	Miercoles	Choque	Via bucananera - San gil, zona de los troncos en piedocueta	SUB 702	Conductor de tractomula	Propio de la empresa	8 horas	*Imprudencia de un tercero	*No realizar una inspección operacional *Distracciones	Cabeza	Gope	-	NO	0	NO	NO	Capacitación en manejo defensivo Divulgación de la lección aprendida

EVENTO	
<input type="checkbox"/>	Choque a un tercer
<input type="checkbox"/>	Atropellamiento
<input type="checkbox"/>	Volcamiento
<input type="checkbox"/>	Falla mecánica
<input checked="" type="checkbox"/>	Choque por un tere

OFICIO	
<input checked="" type="checkbox"/>	Operador de Transpor
<input type="checkbox"/>	Mensajero
<input type="checkbox"/>	Administrativo